

附件2

**2017年第一批次废弃电器电子产品规范拆解处理
基金补贴环保部技术复核扣减原因**

序号	省份	企业名称	废电器种类	企业申报拆解量(台)	省级审核拆解量(台)	拟确认规范拆解量(台)	部级技术复核扣减量(台)	部级技术复核扣减原因
1	天津	泰鼎(天津)环保科技有限公司	电视机-1	37275	37189	37189	0	<p>1. 现场抽查发现冰箱拆解存在遮挡和制冷剂泄漏现象, 根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南(2015年版)》(以下简称《审核指南》)附3中“一(四)”及“二(一)”等有关要求, 按3.10%扣减21台冰箱拆解数量。</p> <p>2. 现场抽查发现空调拆解存在未抽取制冷剂现象, 根据《审核指南》附3中“二(一)”等有关要求, 按73.94%扣减269台空调拆解数量。</p> <p>3. 现场抽查发现电脑液晶显示器拆解的视频存在遮挡现象, 根据《审核指南》附3中“一(四)”等有关要求, 按17.2%扣减1619台电脑拆解数量。</p>
			电视机-2	26026	26026	26026	0	
			冰箱	664	664	643	21	
			洗衣机-1	21822	21822	21822	0	
			洗衣机-2	21858	21858	21858	0	
			空调	364	364	95	269	
			电脑	32256	32256	30637	1619	
			小计	140265	140179	138270	1909	
2	浙江	杭州松下大地资源循环有限公司	电视机-1	15559	15559	15559	0	<p>现场抽查发现空调室外机拆解存在制冷剂泄漏现象, 根据《审核指南》附3中“二(一)”等有关要求, 按2.857%扣减607套空调拆解数量。</p>
			电视机-2	9827	9827	9827	0	
			冰箱	91561	91561	91561	0	
			洗衣机-1	6349	6349	6349	0	
			洗衣机-2	55804	55804	55804	0	
			空调	21257	21257	20650	607	
			电脑	11292	11292	11292	0	
			小计	211649	211649	211042	607	

3	河南	河南格林美资源循环有限公司	电视机-1	146303	146303	144915	1388	1. 现场抽查发现部分CRT电视机外壳损毁严重, 根据《审核指南》附3中“一(一)4”等有关要求, 按0.949%扣减1388台电视机拆解数量。 2. 现场抽查发现1台液晶显示器连接线有破损, 根据《审核指南》附3中“一(一)4”等有关要求, 按0.05%扣减99套电脑拆解数量。
			电视机-2	52044	52044	52044	0	
			冰箱	52500	52500	52500	0	
			洗衣机-1	69463	69463	69463	0	
			洗衣机-2	212115	212115	212115	0	
			空调	827	823	823	0	
			电脑	199894	199894	199795	99	
			小计	733146	733142	731655	1487	
4	湖南	株洲凯天环保科技有限公司	电视机-1	84690	84690	84690	0	现场抽查发现电脑拆解线视频存在被遮挡和模糊不清的现象, 根据《审核指南》附3中“二(四)”等有关要求, 按6.39%扣减872台电脑拆解数量。
			电视机-2	86020	86020	86020	0	
			冰箱	21962	21962	21962	0	
			洗衣机-1	0	0	0	0	
			洗衣机-2	30172	30172	30172	0	
			空调	724	724	724	0	
			电脑	39595	39593	38721	872	
			小计	263163	263161	262289	872	
5	广东	佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司	电视机-1	0	0	0	0	1. 现场抽查发现空调拆解线打孔沥油工位存在视频遮挡的情况, 根据《审核指南》附3中“一(四)”等有关要求, 按照100%扣减721台空调拆解数量。 2. 现场抽查发现便携式笔记本电脑整机拆解所有工位均存在遮挡和视频不清的现象, 根据《审核指南》附3中“一(四)”等有关要求, 按照抽查100%扣减5498台电脑拆解数量。
			电视机-2	0	0	0	0	
			冰箱	0	0	0	0	
			洗衣机-1	0	0	0	0	
			洗衣机-2	0	0	0	0	
			空调	721	721	0	721	
			电脑	5498	5498	0	5498	
			小计	6219	6219	0	6219	

6	四川	四川长虹格润再生资源有限公司	电视机-1	249187	249187	248979	208	<p>1. 现场抽查发现CRT电视机拆解存在荧光粉收集不完全现象，冰箱压缩机拆解工序存在制冷剂泄漏现象，空调拆解存在制冷剂泄漏现象，根据《审核指南》附3中“二（一）”等有关要求，按0.08%扣减208台电视机-1拆解数量，按0.56%扣减403台电冰箱拆解数量，按8.45%扣减91台空调拆解数量。</p> <p>2. 现场抽查发现电脑液晶显示器及笔记本电脑拆解过程存在视频遮挡的情况，根据《审核指南》附3中“一（四）”等有关要求，按0.22%扣减343台电脑拆解数量。</p>
			电视机-2	193923	193923	193923	0	
			冰箱	72023	72023	71620	403	
			洗衣机-1	13838	13838	13838	0	
			洗衣机-2	74379	74379	74379	0	
			空调	524	524	433	91	
			电脑	168612	168612	168269	343	
			小计	772486	772486	771441	1045	
7	河北	唐山中再生资源开发有限公司	电视机	589998	589998	577192	12806	<p>根据河北省环境保护厅相关报告，该公司废线路板深加工区发生火灾事故烧毁21.1885吨废电路板，烧毁的废线路板对应12806台废电视机的拆解数量。参照《审核指南》附3中“二（二）”的有关要求，扣减其烧毁的废线路板所对应的12806台废电视机拆解数量。</p>
			冰箱	39692	39690	39690	0	
			洗衣机	59225	59225	59225	0	
			空调	8741	8741	8741	0	
			电脑	184357	184357	184357	0	
			小计	882013	882011	869205	12806	